


MONTÁŽNÍ NÁVOD

typ svítidla: ADELE B, S, MS

osmont



INSTALACE:

- sundejte vrchní kryt lampičky
- instalujte zdroj světla
- nasadte vrchní kryt lampičky
- připojte přívodní šňůru do zásuvky

Elektrická instalace a bezpečnost:

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.

www.osmont.cz